


BLEKINGE MUSEUM

Rapport 2018:8

Glimmebodagården 2018

Antikvarisk medverkan, 2018



Jimmy Juhlin Alftberg

Rapport 2018:8

Glimmebodagården 2018

Antikvarisk medverkan, 2018
Brösarp socken
Tomelilla kommun
Skåne län

Jimmy Juhlin Alftberg



Blekinge museum

Borgmästaregatan 21
371 35 Karlskrona

Växel: 0455-30 49 60 vardagar 8-16
Reception: 0455-30 49 85

www.blekingemuseum.se

© 2018 Blekinge museum

Omslagsfoto: Glimmebodagården, vy mot sydväst.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.


Glimmebodagården 2018

Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder	5
Administrativa uppgifter	5
Byggnadshistorik med relevans för ärendet	6
Utförda åtgärder	6
Iakttagelser under restaureringen	7
Avvikelser från arbetshandlingarna	7
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder	8
Övriga handlingar med relevans för ärendet	8
Bilaga 1	9



Tomelilla kommun, Glimmebodagården markerad.



Del av Brösarp socken, Glimmebodagården markerad.

Sammanfattning av utförda åtgärder

På norra längans norra takfall har östra rännalden till sin helhet omtäckts. Därutöver har lagningsarbeten skett på norra längans bägge takfall.

Administrativa uppgifter

Objekt	Glimmebodagården
Socken	Brösarp socken
Kommun	Tomelilla kommun
Arbetshandlingar	-
Länsstyrelsens diarienummer	434-28571-2015
Blekinge museums diarienummer	BM2016-249
Byggherre/beställare	Albo härads hembygdsförening
Entreprenör	Knadriks kulturbygg AB
Antikvarisk medverkan	Blekinge museum genom Jimmy Juhlin Alftberg
Byggnadstid	Juni–augusti 2018
Slutbesiktning	2018-08-31
Bidrag till kulturmiljövård	90%, 91 710 kr inkl. moms samt bidrag till antikvarisk medverkan




Fig. 1. Plan över utförda åtgärder 2018. De gula "fläckarna" visar ungefärlig plats för lagningsarbeten.

Byggnadshistorik med relevans för ärendet

2018 års arbetsinsats utgör det sista i ordningen av ett treårigt bidragsbemyndigande Länsstyrelsen i Skåne utfärdade 2016-03-31. För 2016 och 2017 års arbeten se Blekinge museums rapport 2016:20 och 2017:24. Glimmebodagården förklarades som byggnadsminne 1993.

Utförda åtgärder

Norra längans nordöstra rännadal har till sin helhet omtäckts med råghalm från Danmark och Polen (fig. 2 och 3). Bindning är gjord med tjärgarn och rafter av oskalade hasselkäppar (huggna i Maglehem) mot befintliga läkter av kanthuggna granslanor. Ryggning är utförd med löspressad råghalm. Ryggträna av ek är återanvända, samt parfästa med hasselkäppar.

På norra längans norra och södra takfall har omfattande lagningsarbeten utförts efter ett massivt rättangrepp våren 2018. Se vidare nedan under Avvikelser från arbetshandlingarna.



Fig. 2. Ränn dalen före arbetet.



Fig. 3. Ränn dalen efter arbetet.



Fig. 4. Exempel på lagningar, norra takfallet.



Fig. 5. Exempel på lagningar, södra takfallet.

Iakttagelser under restaureringen

Inga speciella iakttagelser är gjorda gällande årets insats. Däremot tog hembygdsföreningen upp frågan gällande installation av värmesystem i boningshuset. Efter en genomgång på plats visade det sig att en värmeväxlare (luft/luft) sannolikt skulle kunna vara ett bra alternativ – under förutsättning att vinden kompletteringsisolerats (annars kommer det inte vara så stor mening med att installera värmesystem). Tillförd värme är tänkt att avhjälpa den fuktproblematik som finns i boningshuset, främst i stuan, förstugan och gamla köket. Fuktproblemet är känt och har berörts vid flera tillfällen under de senaste 16–17 årens arbetsinsatser.

Avvikelser från arbetshandlingarna

Ursprungligen var det tänkt att omtäckning även skulle ske med ett sti på västra längans östra takfall. Men på grund av att råttor plötsligt – under våren 2018 – kolonialiserat delar av norra längans takfall, och därmed påbörjat ett massivt förstörelsearbete av befintligt, fullgott takmaterial (fig. 6 och 7), tvingades omprioritering göras för att avhjälpa skadorna. Efter en långdragen saneringsinsats genom försorg av hembygdsföreningen och entreprenören, samt med hjälp av Anticimex, kunde problemet till slut avhjälpas (samtliga råttor bedömdes vara avlivade under början av juni 2018). Då skadeangreppet blev känt skedde upprepade lagningsinsatser, ofta dag för dag, av entreprenören för att säkerställa längans regnskydd tills grundproblemet var avhjälpt. Då halmen på takfallen är erforderligt tröskad är det okänt varför råttorna sökte sig till taket.



Fig. 6. Exempel på skada efter råttangrepp. Skadan lagad på fig. 5. Foto Ingmar Melin.



Fig. 7. Skador på norra takfallet. Foto Ingmar Melin.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Samtliga åtgärder är väl utförda i enighet med Länsstyrelsens beslut.


Övriga handlingar med relevans för ärendet

- 2016-03-31 Länsstyrelsens tillståndsbeslut
- 2016-03-31 Länsstyrelsens bidragsbeslut
- 2018-08-31 Slutbesiktningsprotokoll

Karlskrona 2018-09-10

Jimmy Jublin Alfberg

Bilaga 1



Plan över omtäcknings- och omryggningsarbeten utförda på Glimmebodagården ca 2000–2018. Planen är en efterrekonstruktion och är inte heltäckande. Illustration Jublin Alftberg, 2018.

Rapportserie 2018

Blekinge museum

2018:1 **S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg – öppning av krypta.** Antikvarisk medverkan. Sölvesborg socken, Sölvesborg kommun.

2018:2 **Karlskrona kritpipsfabrik och handelshamn Kv Gulin 1, RAÄ Karlskrona 77:1.** Arkeologisk förundersökning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2018:3 **Nättraby kyrka – Invändig renovering 2017–2018. Antikvarisk medverkan.** Nättraby socken, Karlskrona kommun.

2018:4 **St Jörgens hospital i Ronneby Kv. Georg 1.** Arkeologisk undersökning 1973 inom RAÄ Ronneby 214:1. Ronneby socken, Ronneby kommun

2018:5 **Sjöborg – arkeologisk förundersökning 2017.** RAÄ Elleholm 3:1. Elleholms socken, Karlshamns kommun.

2018:6 **Forskningsgrävning Västra Vång 2017.** Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

2018:7 **Järnvägsparken. Arkeologisk förundersökning 2017.** Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.

2018:8 **Glimmebodagården 2018. Antikvarisk medverkan.** Brösarp socken, Tomelilla kommun.

