


BLEKINGE MUSEUM

Rapport 2022:7

Johannishus - ny arkivbyggnad

Antikvarisk medverkan, 2021–2022



Jimmy Juhlin Alftberg

Rapport 2022:7

Johannishus

- ny arkivbyggnad

Antikvarisk medverkan, 2022
Hjortsberga socken
Ronneby kommun
Blekinge län

Jimmy Juhlin Alftberg



Blekinge museum

Borgmästaregatan 21
371 35 Karlskrona

Växel: 0455-30 49 60 vardagar 8-16
Reception: 0455-30 49 85

www.blekingemuseum.se


© 2022 Blekinge museum

Omslagsfoto: Nya arkivet, vy mot nordväst.


Kartor ur allmänt kartmaterial

Innehåll

Administrativa uppgifter	5
Utförda åtgärder	6
Iakttagelser under restaureringen	9
Avvikelser från arbetshandlingarna	9
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder	9
Övriga handlingar med relevans för ärendet	9



Ronneby kommun, Johannishus ungefärligt markerat.



Del av Hjortsberga socken, platsen för arkivbyggnaden markerad.

Administrativa uppgifter

Objekt	Johannishus fideikommiss AB
Socken	Hjortsberga
Kommun	Ronneby
Arbetshandlingar	Programhandling benämnd Johannishusarkivet, 2019-10-19, ej signerad
Länstyrelsens diarienummer	432-4142-2020, 2021-01-11
Blekinge museums diarienummer	BM2021-6
Byggherre/beställare	Johannishus fideikommiss AB
Projektledare	Ulrika Lindencrona
Entreprenör	Pär Mörnhed Bygg AB, Asarum
Antikvarisk medverkan	Blekinge museum genom Jimmy Juhlin Alftberg
Byggnadstid	Maj 2021 – mars 2022
Slutbesiktning	2022-03-16
Rapport granskad av	Cissela Olsson



Fig. 1. Flygbild över godset, innan arbetet. Stjärnan markerar platsen för det nya arkivet.

Utförda åtgärder

Ett nytt arkiv i modernistisk stil har uppförts nordväst om godsets huvudbyggnad, på ett område som tidigare blivit utsatt för markarbeten och som innan arbetet fyllde funktionen av uppställningsplats för fordon. Den nya byggnadens östra gavel ligger i höjd med den norra ekonomibygnadens nocklinje.

Arkivbyggnadens grund består av låga betongelement och gavlarna är av rödmålad lockpanel. Långsidorna och taket är integrerade med varandra och är täckta med mörkgrå skifferplattor, satta med metallkrokar i förskjutna skift (skifthöjden varierar, fig. 4). Ett större, kvadratisk perspektivfönster finns på östra gaveln, i liv med panelen, medan ett likartat fönster på södra långsidan är indraget i fasaden. På norra fasaden finns en indragen glasdörr av metall, med sidofönster. De södra och norra fönster/dörrsmygarna är klädda med rödmålad lockpanel. På respektive gavel finns svartmålade vindskivor, vilka i löpande följd övergår till knutbrädor. Vid södra långsidan finns en gråmålad värmeväxlare.

Invändigt är byggnaden utrustad med entrédel, ett större arkivrum, ett studierum samt ett apparatrum.



Fig. 2. Östra gaveln.



Fig. 3. Södra långsidan.



Fig. 4. Entrén.



Fig. 5. Norra långsidan och östra gaveln.



Fig. 6. Vy mot godsets huvudbyggnad, från östra gavelns fönster.




Fig. 7. Vy mot söder, från södra långsidans indragna fönster.



Fig. 8. Arkindelen.




Fig. 9. Vy från entrédelen mot arkivdörren.

laktagelser under restaureringen

Inga speciella iakttagelser har gjorts.

Avvikelser från arbetshandlingarna

Inga avvikelser har noterats.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Den nya arkivbyggnaden smälter – trots sitt modernistiska formspråk – väl in i godsmiljön; mycket tack vara en underordnad byggnadsvolym som i färgskala återknyter till befintlig byggnation. Vidare utgör den nya byggnaden inte hinder för de strategiska siktlinjer som finns genom godsmiljön. Bedömningen är att arbetet till fulla följt villkoren i länsstyrelsens tillståndsbeslut.



Fig. 10. Arkivbyggnaden, vy mot norr.

Övriga handlingar med relevans för ärendet

- 2019-10-19 Programhandling avseende ny arkivbyggnad
- 2020-09-04 Konsekvensbeskrivning avseende ny arkivbyggnad, Ankdammen konsult, rapport 2020:167
- 2020-09-07 Fastighetsägarens tillståndsansökan
- 2020-10-20 Fastighetsägarens komplettering avseende tillståndsansökan
- 2021-01-11 Länsstyrelsens tillståndsbeslut

Karlskrona 2022-03-21

Jimmy Jublin Alftberg

Rapportserie 2022

Blekinge museum

2022:1 Residenset i Kristianstad – ombyggnad av innergården. Kristianstad socken, Kristianstad kommun.

2022:2 Skeppsgossekasernen – färgundersökning, bottenvåningen. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2022:3 Ebbamåla bruk – invändig renovering av villan. Kyrkhult socken, Olofström kommun.

2022:4 Skeppsgossekasernen – färgundersökning, Plan 3 (+1 tr). Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2022:5 Residenset i Kristianstad – färgundersökning, lågdelarna. Kristianstad socken, Kristianstad kommun.

2022:6 Tving kyrka – renovering av kyrkogårdsmuren. Tving socken, Karlskrona kommun.

2022:7 Johannishus – ny arkivbyggnad. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

